

Aquitaine, Gironde  
Jau-Dignac-et-Loirac  
Loirac  
37 et 39 chemin du Centre

## Maison

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA33004279  
Date de l'enquête initiale : 2012  
Date(s) de rédaction : 2013  
Cadre de l'étude : inventaire topographique  
Degré d'étude : repéré

### Désignation

Dénomination : maison  
Parties constituantes non étudiées : puits, chai, grange, étable, remise agricole

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart  
Références cadastrales : 1833, C1, 734, 735 ; 2013, C4, 1799

### Historique

Un bâtiment est visible sur le plan cadastral de 1833 à l'emplacement de l'actuelle maison. Celle-ci est probablement remaniée ou agrandie dans la seconde moitié du 19<sup>e</sup> siècle : la matrice cadastrale indique une augmentation de construction d'une maison en 1864 (parcelle 734).

Période(s) principale(s) : 1<sup>ère</sup> moitié 19<sup>e</sup> siècle  
Période(s) secondaire(s) : 2<sup>e</sup> moitié 19<sup>e</sup> siècle

### Description

Logis en rez-de-chaussée avec comble à surcroît percé de huit ouvertures en façade, prolongé à l'est par une dépendance. Logis : génoise, chaînage d'angle, encadrements harpés, appuis saillants des fenêtres du rez-de-chaussée. Dépendance abritant probablement un ancien chai : deux portes en arc segmentaire en façade ; pignon est : deux travées, toiture débordante, encadrements des baies harpés et jambe harpée. Dépendance adossée à l'arrière du logis avec porte haute et fronton triangulaire (cuvier à étage?). Au nord, à l'écart se trouve un bâtiment construit en essentage de planches, abritant peut-être une étable-grange ou une remise.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit  
Matériau(x) de couverture : tuile creuse  
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît  
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

### Typologies et état de conservation

Typologies : IC1

## Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

## Données complémentaires

Estuaire

Données complémentaires architecture pour l'opération Estuaire de la Gironde

TRAVEE	8
FORBAIE	linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre)
POSRUE	en alignement
POSPARC	en retrait

## Illustrations



Vue d'ensemble.  
Phot. Jennifer Riberolle  
IVR72\_20133300727NUC2A



Bâtiment en essentage  
de planche à l'écart.  
Phot. Jennifer Riberolle  
IVR72\_20133300748NUC2A

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les maisons et les fermes de la commune de Jau-Dignac et Loirac (IA33004226) Aquitaine, Gironde, Jau-Dignac-et-Loirac

### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

Hameau, dit village de Loirac (IA33004334) Aquitaine, Gironde, Jau-Dignac-et-Loirac, Loirac, chemin du Centre

Auteur(s) du dossier : Jennifer Riberolle

Copyright(s) : (c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel



Vue d'ensemble.

IVR72\_20133300727NUC2A

Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle

Date de prise de vue : 2012

(c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel  
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Bâtiment en essentage de planche à l'écart.

IVR72\_20133300748NUC2A

Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle

Date de prise de vue : 2012

(c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel  
communication libre, reproduction soumise à autorisation