

Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Blanzay-sur-Boutonne
Encrevé
2 impasse d'Encrevé

Ferme, exploitation agricole, puis maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA17002015
Date de l'enquête initiale : 1997
Date(s) de rédaction : 1997, 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : grange, étable, hangar, logement, cour, mur de clôture

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1970, A, 100. 2016 A 100 ; 1834 A1 illisible

Historique

Le plan cadastral napoléonien de 1834 mentionne des constructions à l'emplacement de cette ancienne petite ferme, dont un bâtiment, initialement situé sur la gauche, est aujourd'hui détruit. L'ensemble pourrait dater de la fin du 18e siècle ou du tout début du 19e siècle, avec la réhabilitation des dépendances adossées au logement, en garage, dans la 2e moitié du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : limite 18e siècle 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle

Description

Cette ancienne ferme comprend un corps principal abritant un logement et d'anciennes dépendances adossées, et des servitudes situées à droite dans une cour close par un mur en moellon. Le logement, de type logement à pièce unique, présente une travée avec porte latérale et il est dépourvu de décor. Sur son pignon est visible une fenêtre à linteau en bois et les dépendances adossées sont aujourd'hui fermées par une porte en tôle. Les servitudes situées à droite, à un pan, correspondent probablement à des toits à bêtes.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : Ferme à bâtiments dispersés ; cellule charentaise ; en retrait de la rue ; 1 travée ; porte décentrée ; dépendances adossées ; cour fermée.
État de conservation : état moyen

Statut, intérêt et protection

2/9/NL.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue générale
Phot. Nathalie Lhuissier
IVR54_20001704792Z



Une vue d'ensemble.
Phot. Nathalie Lhuissier
IVR54_20161708595NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Blanzay-sur-Boutonne : présentation de la commune (IA17035011) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Blanzay-sur-Boutonne

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Nathalie Lhuissier

Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté



Vue générale

IVR54_20001704792Z

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2000

(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Une vue d'ensemble.

IVR54_20161708595NUCA

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation