

Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Taillant
la Berlandière
4 impasse des Fleurs

Ferme, exploitation agricole, puis Maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA17006574
Date de l'enquête initiale : 2001
Date(s) de rédaction : 2001, 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme
Précision sur la dénomination : exploitation agricole
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : logement, cour, mur de clôture

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Réseau hydrographique : le Sauvaget
Références cadastrales : 1988, B5, 802 1284 ; 2016, B, 802 1284 ; 1826, B5, 1413 1414

Historique

Le plan cadastral napoléonien de 1826 mentionne des bâtiments à l'emplacement de cette ancienne ferme. Si l'on en juge la date 1768 gravée sur la cheminée d'un des deux logements, cet ensemble aurait été construit dans le 3e quart du 18e siècle. Les dépendances adossées ont été remaniées en parties habitables dans la 2e moitié du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 3e quart 18e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle
Dates : 1768 (porte la date)

Description

Cette ancienne ferme se compose d'un unique corps abritant deux logements et d'anciennes dépendances adossées. Le premier logement, celui de droite et orienté au sud-est, dispose d'une travée avec une fenêtre à côté et de deux ouvertures à linteau en arc segmentaire délardé. Le deuxième, accolé à gauche, est doté de deux travées et d'ouvertures à encadrement irrégulier. Ils sont devancés d'une cour close par un mur en parpaings enduits. Sur les dépendances adossées on distingue, entre autre, l'emplacement d'un ancien hangar à ouverture en pignon, aujourd'hui muré.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : Ferme de plan massé ; cellule charentaise (2) ; perpendiculaire à la rue ; en retrait de la rue ; 1 travée ; 2 travées ; porte décentrée (2) ; dépendances adossées ; cour fermée.

État de conservation : bon état

Dimensions

Mesures : h : 140 cm ; la : 120 cm ; l : 250 cm

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété publique

Illustrations



Une vue d'ensemble de l'ancienne ferme, depuis le sud-est.

Phot. Nathalie Lhuissier

IVR54_20171711501NUCA



Une vue rapprochée des façades des deux logements, depuis le sud-est.

Phot. Nathalie Lhuissier

IVR54_20171711502NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Taillant : présentation de la commune (IA17035060) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Taillant

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Sandrine Ménard, Nathalie Lhuissier

Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté



Une vue d'ensemble de l'ancienne ferme, depuis le sud-est.

IVR54_20171711501NUCA

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2017

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté communication libre, reproduction soumise à autorisation



Une vue rapprochée des façades des deux logements, depuis le sud-est.

IVR54_20171711502NUCA

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2017

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation