

Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Puyrolland
les Cantinauds

Ferme, exploitation agricole, puis Maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA17004053

Date de l'enquête initiale : 2000

Date(s) de rédaction : 2000, 2017

Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté

Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme

Précision sur la dénomination : exploitation agricole

Destinations successives : maison

Parties constituantes non étudiées : logement, cour

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart

Références cadastrales : 1985, D, 335 336 ; 2016, D, 335 336

Historique

Le plan cadastral napoléonien de 1829 ne mentionne aucun bâtiment à l'emplacement de cette ancienne ferme, dont les constructions sont datables du 3e quart du 19e siècle. Une fenêtre du rez-de-chaussée a été remaniée en fenêtre dans la 2e moitié du 20e siècle, en même temps que l'ajout du solin en parement de pierres au bas de la façade. Les ouvertures des dépendances situées à l'avant ont été remaniées aussi dans la 2e moitié du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle (?)

Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle

Description

Cette ancienne ferme se compose d'un logement avec des dépendances adossées ainsi qu'un bâtiment de servitudes situé à l'avant. Le logement, orienté au sud, présente deux travées, un solin en parement de pierres rectangulaires, une corniche moulurée et de petites baies au niveau du comble. Les dépendances adossées n'ont pas été vues et celles situées à l'avant, à façade en pignon, sont percées d'ouvertures à linteau en bois et d'une large porte récente.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit

Matériau(x) de couverture : tuile creuse mécanique

Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, comble à surcroît

Élévations extérieures : élévation à travées

Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : Ferme à bâtiments dispersés ; cellule charentaise ; en retrait de la rue ; 2 travées ; porte décentrée ; dépendances adossées ; dépendances à façade en pignon ; cour ouverte.

État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Une vue du logement de l'ancienne ferme, depuis le sud.

Phot. Nathalie Lhuissier
IVR54_20171701455NUCA



Une vue des dépendances situées à l'avant, depuis le sud-est.

Phot. Nathalie Lhuissier
IVR54_20171701456NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Puyrolland : présentation de la commune (IA17035044) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Puyrolland

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Marie-Pierre Richardeau, Nathalie Lhuissier

Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté



Une vue du logement de l'ancienne ferme, depuis le sud.

IVR54_20171701455NUCA

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2017

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Une vue des dépendances situées à l'avant, depuis le sud-est.

IVR54_20171701456NUCA

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2017

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation