

Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Coivert
les Pierrières
3 chemin des Pierrières

Ferme, exploitation agricole, puis Maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA17002217

Date de l'enquête initiale : 1998

Date(s) de rédaction : 1998

Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté

Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme

Précision sur la dénomination : exploitation agricole

Destinations successives : maison

Parties constituantes non étudiées : cour

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart

Références cadastrales : 2016, C, 31, 32, 34 ; 1839, C2, 55

Historique

Le plan cadastral napoléonien de 1839 mentionne des bâtiments à l'emplacement de cette ancienne ferme, qui pourrait dater du 1er quart du 19e siècle. La servitude accolée au logement a été transformée en hangar, avec le percement d'une large ouverture sur le pignon, dans la 2e moitié du 20e siècle. Une des ouvertures du corps de dépendances situé sur la gauche a aussi été remaniée dans la 2e moitié du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle

Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle

Description

Le logement de cette ancienne ferme dispose de deux travées, d'ouvertures à encadrements harpés et il est dépourvu de décor de façade. La dépendance accolée à gauche (aujourd'hui un hangar agricole) comprend une ouverture murée au niveau du comble et des creux à moineaux au sommet de sa façade. Une petite servitude en rez-de-chaussée et à ouverture en pignon est établie en retour. Le corps de dépendances situé sur la gauche est percé d'une large porte et d'ouvertures à encadrements harpés irrégulièrement.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit

Matériau(x) de couverture : tuile creuse

Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, comble à surcroît

Élévations extérieures : élévation à travées

Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : Ferme à bâtiments dispersés ; cellule charentaise ; en retrait de la rue ; 2 travées ; porte décentrée ; dépendance accolée ; dépendance à façade en pignon ; cour ouverte.

État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Une vue du logement de l'ancienne ferme et des dépendances accolées, depuis le sud-ouest.

Phot. Nathalie Lhuissier
IVR75_20181703363NUCA



Le corps de dépendances situé sur la gauche, depuis le sud-ouest.

Phot. Nathalie Lhuissier
IVR75_20181703364NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Coivert : présentation de la commune (IA17035016) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Coivert

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Anita Bordas, Nathalie Lhuissier

Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté



Une vue du logement de l'ancienne ferme et des dépendances accolées, depuis le sud-ouest.

IVR75_20181703363NUCA

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Le corps de dépendances situé sur la gauche, depuis le sud-ouest.

IVR75_20181703364NUCA

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation