

Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Bernay-Saint-Martin
Breuilles
1 rue du Fief

Ferme, exploitation agricole, actuellement Maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA17001002

Date de l'enquête initiale : 2000

Date(s) de rédaction : 2000, 2019

Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté

Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme

Précision sur la dénomination : exploitation agricole

Destinations successives : maison

Parties constituantes non étudiées : logement, cour, mur de clôture, portail

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart

Références cadastrales : 2016, A, 402 ; 1838, A5, 32, 33

Historique

Le plan cadastral napoléonien de 1838 mentionne des bâtiments à l'emplacement de cette ancienne ferme, mais il ne s'agit pas des constructions actuelles, datables de la 2e moitié du 19e siècle. Les dépendances accolées et adossées ont été remaniées en parties habitables dans la 2e moitié du 20e siècle. Le mur de clôture et le portail sont des ajouts du 1er quart du 21e siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle, 1er quart 21e siècle

Description

Cette ancienne ferme se compose d'un logement et de dépendances accolées et adossées, le tout situé dans une cour fermée par un mur de clôture et un portail récents. Le logement, établi perpendiculairement à la rue, présente deux travées, des ouvertures à encadrements harpés et une double génoise se prolongeant sur une face latérale. Les dépendances accolées et adossées sont aujourd'hui remaniées.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit

Matériau(x) de couverture : tuile creuse

Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré

Élévations extérieures : élévation à travées

Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : Ferme de plan massé ; maison saintongaise ; perpendiculaire à la rue ; 2 travées ; porte décentrée ; dépendances accolées ; dépendances adossées ; cour fermée.

État de conservation : bon état, remanié

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Une vue du logement de
l'ancienne ferme, depuis le sud-est.

Phot. Nathalie Lhuissier
IVR75_20191702035NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Bernay-Saint-Martin : présentation de la commune (IA17035010) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Bernay-Saint-Martin

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Daniel Simaillaud, Nathalie Lhuissier

Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté



Une vue du logement de l'ancienne ferme, depuis le sud-est.

IVR75_20191702035NUCA

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation