

Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Le Gicq
14, 16 rue du Logis

Ferme, exploitation agricole

Références du dossier

Numéro de dossier : IA17002975
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1998, 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme
Précision sur la dénomination : exploitation agricole
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : hangar agricole, étable, grange, logement, cour, clôture

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1834, B2, 1561 à 1563 ; 2017, B, 1715 1083 à 1085

Historique

Le bâtiment en fond de cour figure sur le cadastre napoléonien et, bien que mutilé, il présente encore des ouvertures des 17e et 18e siècles. La maison principale a probablement été construite dans le 4e quart du 19e siècle. Les dépendances ont été remaniées et la maison a été divisée en deux dans la 2e moitié du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 17e siècle, 18e siècle, 4e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle

Description

La maison principale, orientée au sud-est et couverte de tuile mécanique, possède cinq travées. Elle est ornée d'un solin, d'un bandeau, d'une corniche moulurée, de chaînages d'angles et d'encadrements de baies harpés. Partiellement visibles, les dépendances sont placées dans la cour arrière. Un bâtiment à trois travées en partie remanié correspond à plusieurs anciens logements : la façade présente, de gauche à droite, une porte chanfreinée, une pierre d'évier surmontée d'un oculus, une fenêtre en arc segmentaire délardé et une fenêtre à appui sculpté.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme à bâtiments dispersés ; maison saintongaise ; cellule charentaise (?) ; en retrait de la rue ; 5 travées ; porte centrale ; cour fermée
État de conservation : inégal suivant les parties

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Illustrations



La maison principale.
Phot. Pierrick Barreau
IVR54_20171702101NUCA



Le corps au fond de la cour arrière.
Phot. Pierrick Barreau
IVR54_20171702099NUCA



Des ouvertures d'anciens logements.
Phot. Pierrick Barreau
IVR54_20171702100NUCA

Dossiers liés

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Régine Guillet, Pierrick Barreau

Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté



La maison principale.

IVR54_20171702101NUCA

Auteur de l'illustration : Pierrick Barreau

Date de prise de vue : 2017

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Le corps au fond de la cour arrière.

IVR54_20171702099NUCA

Auteur de l'illustration : Pierrick Barreau

Date de prise de vue : 2017

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Des ouvertures d'anciens logements.

IVR54_20171702100NUCA

Auteur de l'illustration : Pierrick Barreau

Date de prise de vue : 2017

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation