

Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Courant
Ligueuil
8 rue des Vallées

Ferme, exploitation agricole, puis Maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA17001244
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 1999, 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme
Précision sur la dénomination : exploitation agricole
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : logement, cour, mur de clôture

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2016, C, 657 ;

Historique

Cette ancienne ferme, qui n'est pas figurée sur le plan cadastral napoléonien de 1828, pourrait dater du 3e quart du 19e siècle. Les dépendances accolées à droite du logement ont été remaniées au niveau de deux ouvertures dans la 2e moitié du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle

Description

Le logement de cette ancienne ferme, établi en retrait de la rue, dispose de trois travées, d'une corniche moulurée, d'un toit à longs pans à une croupe à gauche, d'une chaîne d'angle et d'encadrements d'ouvertures harpés. Ce logis est avancé d'une cour close par un mur en moellon. Les dépendances accolées à droite sont percées de deux larges portes à chaque extrémités. D'autres servitudes sont adossées à l'ensemble, mais elles n'ont pas été vues.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : Ferme à bâtiments jointifs ; maison saintongeaise ; en retrait de la rue ; 3 travées ; porte centrale ; dépendances accolées ; dépendances adossées ; cour fermée.
État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection

Éléments remarquables : escalier

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Le logement et les dépendances accolées de l'ancienne ferme, depuis le sud.

Phot. Nathalie Lhuissier
IVR75_20191701758NUCA



Une vue rapprochée du logement de l'ancienne ferme, depuis le sud.

Phot. Nathalie Lhuissier
IVR75_20191701759NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Courant : présentation de la commune (IA17035018) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Courant

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Micheline Porcheron, Nathalie Lhuissier

Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté



Le logement et les dépendances accolées de l'ancienne ferme, depuis le sud.

IVR75_20191701758NUCA

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté communication libre, reproduction soumise à autorisation



Une vue rapprochée du logement de l'ancienne ferme, depuis le sud.

IVR75_20191701759NUCA

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation