

Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Bernay-Saint-Martin
Parançay
8 impasse des David

Ferme, exploitation agricole, actuellement Maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA17000979
Date de l'enquête initiale : 2000
Date(s) de rédaction : 2000, 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme
Précision sur la dénomination : exploitation agricole
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : logement, cour, mur de clôture, portail

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2016, F, 77 ; 1838, F1, 147 à 150. Archives Départementales de la Charente-Maritime. Plan cadastral napoléonien de 1838. 3 P 5109/27. Section F1 dite de Parançay.

Historique

Le plan cadastral napoléonien de 1838 mentionne des bâtiments à l'emplacement de cette ancienne ferme, mais ils n'ont rien en commun avec les constructions actuelles, datable de la 2e moitié du 19e siècle. La dépendance à façade en pignon accolée au logement a été remaniée en partie habitable dans la 2e moitié du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle

Description

Le logement de cette ancienne ferme, établi en retrait de la rue, présente trois travées, un solin, un bandeau d'appui, une corniche moulurée, des pilastres d'angles et des ouvertures en arc surbaissé ouvragé. Son toit à longs pans à croupes en tuiles mécaniques est agrémenté d'une crête faîtière et de deux épis de faîtage en terre cuite. Une ancienne dépendance à façade en pignon est accolée sur la droite et celles en retour d'équerre n'ont pas été vues. L'ensemble se situe dans une cour close par un mur en moellon et par un portail à piliers.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées

Typologies et état de conservation

Typologies : Ferme à bâtiments jointifs ; maison saintongeaise ; en retrait de la rue ; 3 travées ; porte décentrée ; dépendance accolée ; cour fermée ; portail à piliers.

État de conservation : bon état, remanié

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Une vue du logement.
Phot. Nathalie Lhuissier
IVR54_20051703241Z



Une vue de l'ancienne
ferme, depuis le sud-est.
Phot. Nathalie Lhuissier
IVR75_20191701994NUCA



Une vue partielle du logement de
l'ancienne ferme, depuis le sud-est.
Phot. Nathalie Lhuissier
IVR75_20191701995NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Bernay-Saint-Martin : présentation de la commune (IA17035010) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Bernay-Saint-Martin

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Sandrine Bonneau, Nathalie Lhuissier

Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté



Une vue du logement.

IVR54_20051703241Z

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2005

(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Une vue de l'ancienne ferme, depuis le sud-est.

IVR75_20191701994NUCA

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Une vue partielle du logement de l'ancienne ferme, depuis le sud-est.

IVR75_20191701995NUCA

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation