

Poitou-Charentes, Charente-Maritime  
Taillebourg  
1 rue de l'Etang

## Maison

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA17004489  
Date de l'enquête initiale : 2000  
Date(s) de rédaction : 2000, 2018  
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté  
Degré d'étude : repéré

### Désignation

Dénomination : maison  
Parties constituantes non étudiées : cour, mur de clôture

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Références cadastrales : 1984, C, 40 41 42 ; 2016, D, 40 41 42 ; 1828, D2, 77 79

### Historique

Le plan cadastral napoléonien de 1828 mentionne des bâtiments à l'emplacement de cet ensemble. La maison ainsi que les dépendances accolées et adossées, qui ne sont pas le bâti figuré sur le plan ancien, sont plutôt datables de la 2e moitié du 19e siècle. Les dépendances adossées ont été remaniées en partie habitable dans la 2e moitié du 19e siècle. Le bâti situé dans la cour arrière est difficilement datable, car il a été entièrement remanié dans la 2e moitié du 20e siècle. Le mur de clôture, percé de sa porte à linteau en arc segmentaire, pourrait dater au moins du 1er quart du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle, 2e moitié 19e siècle  
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 19e siècle

### Description

Cette maison, orientée au sud-est, dispose d'une façade principale à deux travées, ornée d'une corniche moulurée, de chaînages d'angles et d'encadrements d'ouvertures harpés. La face latérale comprend deux travées et une corniche moulurée. Le toit à longs pans à une croupe est agrémenté d'un épis de faîtage en terre cuite présentant une pomme de pin. Dans le prolongement droit se situe une dépendance percée d'une large porte et de deux fenêtres, les trois surmontées de linteau en bois. Dans la cour arrière on trouve un corps de servitudes dont la façade a été entièrement remaniée, mais sur le pignon on remarque une large porte dotée d'un linteau en bois. Cette cour est close par un mur en moellon et par une porte de jardin au linteau en arc segmentaire.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit  
Matériau(x) de couverture : tuile creuse  
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré  
Élévations extérieures : élévation à travées  
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

## Typologies et état de conservation

Typologies : Maison saintongeaise ; perpendiculaire à la rue ; 2 travées ; porte décentrée ; dépendance accolée ; dépendances adossées ; cour fermée.

État de conservation : bon état

## Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Une vue d'ensemble de la maison et des dépendances accolées et adossées, depuis le sud-ouest.

Phot. Nathalie Lhuissier  
IVR75\_20181702739NUCA



Une vue rapprochée de la maison, depuis le sud-ouest.

Phot. Nathalie Lhuissier  
IVR75\_20181702738NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Taillebourg : présentation de la commune (IA17035061) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Taillebourg

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Mickaël Jourdain, Nathalie Lhuissier

Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté



Une vue d'ensemble de la maison et des dépendances accolées et adossées, depuis le sud-ouest.

IVR75\_20181702739NUCA

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté communication libre, reproduction soumise à autorisation



Une vue rapprochée de la maison, depuis le sud-ouest.

IVR75\_20181702738NUCA

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté  
communication libre, reproduction soumise à autorisation