

Poitou-Charentes, Charente-Maritime
La Croix-Comtesse
10 rue des Chaumes

Ferme, exploitation agricole, actuellement Maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA17002831

Date de l'enquête initiale : 1998

Date(s) de rédaction : 1998, 2019

Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté

Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme

Précision sur la dénomination : exploitation agricole

Destinations successives : maison

Parties constituantes non étudiées : logement, cour, mur de clôture, portail

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village

Références cadastrales : 2016, B, 271

Historique

Cette ancienne ferme, qui n'est pas mentionnée sur le plan cadastral napoléonien de 1839, est datable de la 2e moitié du 19e siècle. Les dépendances ont été remaniées en parties habitables dans la 2e moitié du 20e siècle, en même temps que l'ajout du mur de clôture et du portail.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle

Description

Cette ancienne ferme se compose d'une série de bâtiments alignés, perpendiculaires à la rue, et de deux hangars accolés, alignés à la rue. La façade sur cour du logement principal, non enduite, est orientée au sud. Organisée sur deux travées, elle est ornée de pleins de travée appareillés. Une ancienne écurie remaniée est établie sous le même toit, à gauche. Deux portes géminées se situent à l'emplacement de l'ancienne porte charretière dont l'arc cintré à claveaux a été conservé. Deux trous à pigeons avec pierre d'envol sont percés au niveau du comble à surcroît. Une dépendance, dont la façade est enduite, est accolée à l'ouest de l'écurie. Un ancien hangar remanié en atelier est accolé à droite du logement principal. Il a conservé sa pile maçonnée cylindrique. Deux garages et une volière à ossature en bois et grillage, couverte de matériau synthétique, sont accolés à l'est de l'atelier. Cet ensemble bâti est clôturé par le logement secondaire. Sa façade principale est percée de baies disposées sans travée, dont une ornée d'une agrafe. Deux hangars en parpaings avec toit en appentis couvert de matériau synthétique sont établis au sud, en bordure de la rue des Chaumes. Un mur clôture la cour sur la rue des Chaumes.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon

Matériau(x) de couverture : tuile creuse

Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, étage en surcroît

Élévations extérieures : élévation à travées

Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : Ferme à bâtiments dispersés ; maison saintongeaise ; cellule charentaise ; en retrait de la rue (2) ; 2 travées ; sans travée ; porte décentrée (2) ; dépendances accolées ; cour fermée.

État de conservation : bon état, remanié

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Une vue de l'ancienne ferme, depuis l'ouest.
Phot. Nathalie Lhuissier
IVR54_20001705290Z



Une vue d'ensemble de l'ancienne ferme, depuis l'ouest.
Phot. Nathalie Lhuissier
IVR75_20191702374NUCA



Une vue rapprochée du corps principal de l'ancienne ferme, depuis l'ouest.
Phot. Nathalie Lhuissier
IVR75_20191702375NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

La Croix-Comtesse : présentation de la commune (IA17035027) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, La Croix-Comtesse

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Anita Bordas, Nathalie Lhuissier

Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté



Une vue de l'ancienne ferme, depuis l'ouest.

IVR54_20001705290Z

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2000

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Une vue d'ensemble de l'ancienne ferme, depuis l'ouest.

IVR75_20191702374NUCA

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Une vue rapprochée du corps principal de l'ancienne ferme, depuis l'ouest.

IVR75_20191702375NUCA

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation