

Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Puyrolland
Varzay
6 rue de Roncevaux

Ferme, exploitation agricole, puis Maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA17004058
Date de l'enquête initiale : 2000
Date(s) de rédaction : 2000, 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme
Précision sur la dénomination : exploitation agricole
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : logement, cour, mur de clôture, portail

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1985, A3, 464 465 ; 2016, A, 465 1287 ; 1829, A3 , 1239

Historique

Le plan cadastral napoléonien de 1829 mentionne des bâtiments à l'emplacement de cette ancienne ferme, mais il ne s'agit pas des constructions actuelles datables du 4e quart du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description

Cette ancienne ferme se compose d'un corps principal abritant deux logements et des dépendances adossées. Les deux logements, orientés au sud, présentent quatre et trois travées et sont parés d'un bandeau d'appui et d'une corniche moulurée. Ils se situent sous une même toiture à longs pans à croupes couvert de tuile mécanique et agrémentée d'une crête et de deux épis de faîtage. Les dépendances adossées sont percées, côté rue, d'une large porte en plein cintre à agrafe saillante, d'une fenêtre en arc segmentaire et d'une autre à linteau droit. La cour antérieure aux logements est fermée par un mur de clôture en moellon enduit et celle à l'arrière par un portail à piliers.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : Ferme de plan allongé ; maison saintongeaise (2) ; perpendiculaire à la rue ; en retrait de la rue ; 4 travées ; 3 travées ; porte décentrée (2) ; dépendances adossées ; dépendances à façade en pignon ; cours fermées ; portail à piliers.

État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Une vue de l'ancienne
ferme, depuis le sud-ouest.
Phot. Nathalie Lhuissier
IVR54_20171701358NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Puyrolland : présentation de la commune (IA17035044) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Puyrolland

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Marie-Pierre Richardeau, Nathalie Lhuissier

Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge
Communauté



Une vue de l'ancienne ferme, depuis le sud-ouest.

IVR54_20171701358NUCA

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2017

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation