

Poitou-Charentes, Charente-Maritime  
Saleignes  
5 rue de la Terre Soude

## Ferme, exploitation agricole, puis Maison

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA17001586  
Date de l'enquête initiale : 2000  
Date(s) de rédaction : 2000, 2016  
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté  
Degré d'étude : repéré

### Désignation

Dénomination : ferme  
Destinations successives : maison  
Parties constituantes non étudiées : logement, hangar agricole, puits, cour, mur de clôture, portail

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Références cadastrales : 2000, B2, 488 489 ; 2016 , B, 488 489 ; 1835, B2, 1112 à 1118

### Historique

Le plan cadastral napoléonien mentionne des bâtiments à l'emplacement de cette ancienne ferme. Le corps principal, qui abrite au moins deux logements, est plutôt datable du 2e quart du 19e siècle, d'après 1835. Les bâtiments de dépendances, non figurés sur le plan napoléonien, pourraient dater de la 2e moitié du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle, 2e moitié 19e siècle

### Description

Cette ancienne ferme comprend un corps principal, orienté au sud-ouest, et des dépendances, le tout situé dans une cour close par un mur en moellon et par un portail récent. Le corps principal accueille deux logements à quatre travées chacun et il est paré d'un solin, d'un bandeau d'appui, d'une corniche moulurée et d'encadrements d'ouvertures harpés. Le logement de gauche dispose, en plus, d'une pierre d'évier surmontée d'un jour en forme de fleur. Les dépendances comprennent, en outre, un hangar agricole, un four et un puits à margelle circulaire en pierre de taille. D'autres servitudes sont adossées au corps principal, mais elles n'ont pas été vues.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit  
Matériau(x) de couverture : tuile creuse  
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, comble à surcroît  
Élévations extérieures : élévation à travées  
Type(s) de couverture : toit à longs pans

### Typologies et état de conservation

Typologies : Ferme à bâtiments dispersés ; maison saintongeaise (2) ; en retrait de la rue (2) ; 4 travées (2) ; porte décentrée (2) ; dépendances adossées ; cour fermée.  
État de conservation : bon état

## Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Le corps principal de l'ancienne ferme, depuis le sud-ouest.

Phot. Nathalie Lhuissier  
IVR54\_20161709068NUCA



Une autre vue du corps principal de l'ancienne ferme, depuis le sud-ouest.

Phot. Nathalie Lhuissier  
IVR54\_20161709069NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Saignes : présentation de la commune (IA17035057) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Saignes

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Bernard Jollivet, Nathalie Lhuissier

Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté



Le corps principal de l'ancienne ferme, depuis le sud-ouest.

IVR54\_20161709068NUCA

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté  
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Une autre vue du corps principal de l'ancienne ferme, depuis le sud-ouest.

IVR54\_20161709069NUCA

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté  
communication libre, reproduction soumise à autorisation