

Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Annepont
les Blanchardières
161 chemin des Blanchardières

Ferme, exploitation agricole, puis Maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA17004281

Date de l'enquête initiale : 2000

Date(s) de rédaction : 2000

Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté

Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme

Précision sur la dénomination : exploitation agricole

Destinations successives : maison

Parties constituantes non étudiées : cour

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart

Références cadastrales : 2016, ZB, 84 ; 1826, B1, 101

Historique

Le plan cadastral napoléonien de 1826 mentionne des bâtiments à l'emplacement du logement et du bâti accolé à gauche, tous deux bâtis dans le 1^e quart du 19^e siècle. Les ouvertures du rez-de-chaussée du logement ont été remaniées dans la 2^e moitié du 20^e siècle. Les dépendances accolées à droite pourraient dater de la 2^e moitié du 19^e siècle, mais il est difficile de l'affirmer car elles ont été remaniées en parties habitables dans la 2^e moitié du 20^e siècle.

Période(s) principale(s) : 1^{er} quart 19^e siècle, 2^e moitié 19^e siècle (?)

Période(s) secondaire(s) : 2^e moitié 20^e siècle

Description

Le logement de cette ancienne ferme, établi en alignement de la rue et orienté au sud, présente uniquement une travée avec une baie latérale et une corniche moulurée. La construction accolée à gauche dispose d'un solin, de chaînages d'angles et d'encadrements d'ouvertures harpés.

Sur les dépendances accolées à droite, seules deux ouvertures d'origine sont encore visibles.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit

Matériau(x) de couverture : tuile creuse

Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans

Escaliers :

Typologies et état de conservation

Typologies : Ferme de plan allongé ; cellule charentaise ; en alignement de la rue ; 1 travée ; porte décentrée ; dépendances accolées ; cour fermée.

État de conservation : bon état, remanié

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Une vue d'une partie de l'ancienne ferme, depuis le sud-ouest.

Phot. Nathalie Lhuissier

IVR75_20181703028NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Annepont : présentation de la commune (IA17035005) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Annepont

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Sandrine Ménard, Nathalie Lhuissier

Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté



Une vue d'une partie de l'ancienne ferme, depuis le sud-ouest.

IVR75_20181703028NUCA

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation