

Poitou-Charentes, Charente-Maritime
La Croix-Comtesse
13 rue de l'Amitié

Ferme, exploitation agricole, actuellement Maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA17002821
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1998, 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme
Précision sur la dénomination : exploitation agricole
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : logement, cour

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2016, B, 288 ; 1839, B2, 64. Archives Départementales de la Charente-Maritime, 3 P 5131/04, plan cadastral napoléonien de 1839, la Croix Comtesse, section B2 dite du Bourg.

Historique

Le plan cadastral napoléonien de 1839 mentionne des bâtiments à l'emplacement de cette ancienne ferme, mais ils n'ont rien en commun avec les constructions actuelles, datables de la 2e moitié du 19e siècle. Le solin, dans la partie basse de la façade du logement, semble avoir été ajouté dans la 2e moitié du 20e siècle. Les dépendances accolées de part et d'autre du logement ont été remaniées en parties habitables et en garage aussi dans la 2e moitié du 20e siècle. Les sources orales précisent que l'habitation a connu plusieurs affectations au cours du 20e siècle. Elle aurait abrité une agence postale de 1932 à 1959 et un magasin d'alimentation de 1926 à 1963.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle

Description

Cette ancienne ferme regroupe un logement et des dépendances accolée. Le logement, établi en retrait de la rue et orienté au sud, dispose d'une façade à quatre travées sur deux niveaux d'élévation. Elle est parée d'un solin en parement de pierres polygonales, d'une corniche moulurée et d'ouvertures simples. Les anciennes dépendances accolées de part et d'autre sont dotées d'une corniche en pierres plates et du même solin que le logement. Celle située dans la partie gauche est un ancien hangar à ouverture en pignon et à linteau en bois. Celle placée à l'extrémité droite est difficilement lisible car elle est aujourd'hui remaniée.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : Ferme à bâtiments jointifs ; maison saintongeaise ; en retrait de la rue ; 4 travées ; portes décentrées ; dépendances accolées ; cour ouverte.

État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Le logement de l'ancienne ferme, depuis le sud-est.
Phot. Nathalie Lhuissier
IVR54_20001705279Z



Une vue rapprochée du logement de l'ancienne ferme, depuis le sud-ouest.
Phot. Nathalie Lhuissier
IVR75_20191702352NUCA



Une vue d'ensemble de l'ancienne ferme, depuis le sud-ouest.
Phot. Nathalie Lhuissier
IVR75_20191702353NUCA



Une autre vue d'ensemble de l'ancienne ferme, depuis le sud-est.
Phot. Nathalie Lhuissier
IVR75_20191702354NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

La Croix-Comtesse : présentation de la commune (IA17035027) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, La Croix-Comtesse

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Micheline Porcheron, Nathalie Lhuissier

Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté



Le logement de l'ancienne ferme, depuis le sud-est.

IVR54_20001705279Z

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2000

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté communication libre, reproduction soumise à autorisation



Une vue rapprochée du logement de l'ancienne ferme, depuis le sud-ouest.

IVR75_20191702352NUCA

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Une vue d'ensemble de l'ancienne ferme, depuis le sud-ouest.

IVR75_20191702353NUCA

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Une autre vue d'ensemble de l'ancienne ferme, depuis le sud-est.

IVR75_20191702354NUCA

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation