

Poitou-Charentes, Charente-Maritime  
Torxé  
les Benêts  
2 rue des Primevères

## Ferme, exploitation agricole

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA17003430  
Date de l'enquête initiale : 1999  
Date(s) de rédaction : 1999, 2017  
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté  
Degré d'étude : repéré

### Désignation

Dénomination : ferme  
Précision sur la dénomination : exploitation agricole  
Destinations successives : maison  
Parties constituantes non étudiées : logement, grange, étable, hangar agricole, toit à porcs, puits, cour, mur de clôture, portail

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart  
Références cadastrales : 1830, B3, 488 489 ; 2017, ZA, 86

### Historique

Des bâtiments figurent à cet emplacement sur le cadastre napoléonien de 1830, mais la propriété actuelle date de la 2e moitié du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

### Description

Le logement, orienté au sud, possède cinq travées avec une porte au milieu, un bandeau, une corniche ainsi que des pilastres d'angles. Au-dessus du linteau de porte d'entrée, on peut voir un bas-relief représentant un pot avec trois fleurs. La cour est close d'un muret avec grille et accessible par un portillon portant les initiales A et C mêlées. Un hangar est accolé à gauche de la maison et les dépendances se déploient à l'arrière.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit  
Matériau(x) de couverture : tuile creuse  
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré  
Élévations extérieures : élévation à travées  
Type(s) de couverture : toit à longs pans

### Typologies et état de conservation

Typologies : ferme à bâtiments jointifs ; maison saintongeaise ; en retrait de la rue ; 5 travées ; porte centrale ; dépendances adossées ; hangar accolé ; cour fermée  
État de conservation : bon état

## Décor

Techniques : sculpture rupestre

Représentations : ornement en forme d'objet, vase

Précision sur les représentations :

Pot de fleurs sculpté sur le linteau de la porte du logement.

## Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Le logement.

Phot. Pierrick Barreau

IVR54\_20171709791NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Torxé : présentation de la commune (IA17035062) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Torxé

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Sandrine Biraud, Nathalie Lhuissier

Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté



Le logement.

IVR54\_20171709791NUCA

Auteur de l'illustration : Pierrick Barreau

Date de prise de vue : 2017

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté  
communication libre, reproduction soumise à autorisation