

Poitou-Charentes, Charente-Maritime  
Courant  
Ligueuil  
26 rue Saint-Martin

## Ferme, exploitation agricole, puis Maison

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA17001243  
Date de l'enquête initiale : 1999  
Date(s) de rédaction : 1999, 2018  
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté  
Degré d'étude : repéré

### Désignation

Dénomination : ferme  
Précision sur la dénomination : exploitation agricole  
Destinations successives : maison  
Parties constituantes non étudiées : logement, hangar agricole, puits, cour, clôture

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart  
Références cadastrales : 2016, C, 1090 ; 1828, C4, 195

### Historique

Le plan cadastral napoléonien de 1828 mentionne des bâtiments à l'emplacement de cette ancienne ferme, mais il ne s'agit pas des constructions actuelles, qui pourraient dater du milieu du 19e siècle. La dépendance située en bordure de rue a subi des remaniements au cours du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle  
Période(s) secondaire(s) : 20e siècle

### Description

Cet ensemble se compose d'un logement et de dépendances, le tout situé dans une cour fermée par une clôture. Le logement, établi en retrait de la rue, dispose de cinq travées, d'un solin, d'une corniche à denticules, d'encadrements d'ouvertures harpés et une pierre d'évier surmontée d'un jour en losange. Des dépendances sont adossées à ce logement et d'autres se situent sur la droite.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit  
Matériau(x) de couverture : tuile creuse  
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, comble à surcroît  
Élévations extérieures : élévation à travées  
Type(s) de couverture : toit à longs pans

### Typologies et état de conservation

Typologies : Ferme à bâtiments dispersés ; maison saintongaise ; en retrait de la rue ; 5 travées ; porte centrale ; dépendances adossées ; cour fermée.  
État de conservation : bon état

## Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Une vue du logement de l'ancienne  
ferme, depuis le sud-ouest.  
Phot. Nathalie Lhuissier  
IVR54\_20051703068Z



Une vue du logement de l'ancienne  
ferme, depuis le sud-ouest.  
Phot. Nathalie Lhuissier  
IVR75\_20191701727NUCA



Une vue des dépendances situées  
sur la droite, depuis le sud-ouest.  
Phot. Nathalie Lhuissier  
IVR75\_20191701728NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Courant : présentation de la commune (IA17035018) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Courant

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Daniel Simaillaud, Nathalie Lhuissier

Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté



Une vue du logement de l'ancienne ferme, depuis le sud-ouest.

IVR54\_20051703068Z

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2005

(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté  
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Une vue du logement de l'ancienne ferme, depuis le sud-ouest.

IVR75\_20191701727NUCA

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté  
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Une vue des dépendances situées sur la droite, depuis le sud-ouest.

IVR75\_20191701728NUCA

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté  
communication libre, reproduction soumise à autorisation