

Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Courant
13, 15 rue de Treuil-Bois

Ferme, exploitation agricole, puis Maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA17001221
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 1999, 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme
Précision sur la dénomination : exploitation agricole
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : cour, mur de clôture

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2016, A, 709, 1269 ; 1828, A2, 71

Historique

Le plan cadastral de 1828 mentionne un bâtiment uniquement à l'emplacement du logement de cette ancienne ferme. Celui-ci pourrait avoir une base de construction du 1er quart du 19e siècle, avec le remaniement des ouvertures dans la 2e moitié du 20e siècle. Les anciennes dépendances accolées à droite sont difficilement datables car elles ont été entièrement remaniées en habitation dans la 2e moitié du 20e siècle, en même temps que celles adossées à l'ensemble.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle

Description

Cet ensemble se compose d'un logement et d'anciennes dépendances accolées et adossées, le tout situé dans une cour en partie fermée par un mur en moellon. Le logement, établi en retrait de la rue, présente deux travées avec une baie au centre, une génoise et un solin en parement de pierres. Les anciennes dépendances, qui comprenaient entre autres au hangar agricole, sont aujourd'hui totalement remaniées.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : Ferme de plan allongé ; maison saintongeaise ; en retrait de la rue ; 2 travées ; portes décentrées ; dépendance accolée ; dépendances adossées ; cour ouverte.
État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



L'ancienne ferme.
Phot. Nathalie Lhuissier
IVR54_20051703045Z



Une vue de l'ancienne
ferme, depuis le sud-est.
Phot. Nathalie Lhuissier
IVR75_20191701608NUCA



Une vue du logement de
l'ancienne ferme, depuis le sud-est.
Phot. Nathalie Lhuissier
IVR75_20191701609NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Courant : présentation de la commune (IA17035018) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Courant

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Micheline Porcheron, Nathalie Lhuissier

Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté



L'ancienne ferme.

IVR54_20051703045Z

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2005

(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Une vue de l'ancienne ferme, depuis le sud-est.

IVR75_20191701608NUCA

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Une vue du logement de l'ancienne ferme, depuis le sud-est.

IVR75_20191701609NUCA

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation