

Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Courant
3 rue de Treuil-Bois

Ferme, exploitation agricole, puis Maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA17001222
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 1999, 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme
Précision sur la dénomination : exploitation agricole
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : puits, cour, mur de clôture

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2016, A, 752 ;

Historique

Cette ancienne ferme, qui n'est pas mentionnée sur le plan cadastral napoléonien de 1828, pourrait dater du milieu du 19^e siècle. Les dépendances accolées aux logements ont été remaniées en lieu de vie dans le 1^{er} quart du 21^e siècle, entraînant la modification des ouvertures du rez-de-chaussée.

Période(s) principale(s) : milieu 19^e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1^{er} quart 21^e siècle

Description

Cet ensemble se compose de deux anciens logements à pièce unique et de dépendances accolées et adossées. Les deux logements, établis en retrait de la rue, disposent chacun de deux travées, d'une double génoise et d'ouvertures à encadrements harpés. Les dépendances accolées, aujourd'hui remaniées en partie habitable, sont pourvues, entre autres, d'une double génoise et d'une ancienne porte à linteau à claveaux. Les dépendances adossées, situées dans une cour fermée, n'ont pas été vues. À l'avant, dans la cour ouverte, se trouve un puits circulaire en moellon avec un système de puisage formé par une pompe.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : Ferme à bâtiments jointifs ; cellule charentaise (2) ; en retrait de la rue (2) ; 2 travées (2) ; porte décentrée (2) ; dépendances accolées ; dépendances adossées ; cour ouverte cour fermée.

État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Le logement de la ferme et les dépendances accolées.
Phot. Nathalie Lhuissier
IVR54_20051703046Z



Les logements de l'ancienne ferme et les dépendances accolées, depuis le sud-est.
Phot. Nathalie Lhuissier
IVR75_20191701610NUCA



Une vue rapprochée des logements de l'ancienne ferme, depuis le sud-est.
Phot. Nathalie Lhuissier
IVR75_20191701611NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Courant : présentation de la commune (IA17035018) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Courant

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Micheline Porcheron, Nathalie Lhuissier

Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté



Le logement de la ferme et les dépendances accolées.

IVR54_20051703046Z

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2005

(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Les logements de l'ancienne ferme et les dépendances accolées, depuis le sud-est.

IVR75_20191701610NUCA

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Une vue rapprochée des logements de l'ancienne ferme, depuis le sud-est.

IVR75_20191701611NUCA

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation