

Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Nantillé
chez Jobet
12 rue de Chez Jobet

Maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA17040734
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : dépendance, cour, mur de clôture, portail

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1819, A1, 948 ; 2012, A, 332

Historique

Le plan cadastral napoléonien mentionne un bâtiment à l'emplacement de cette maison et de la dépendance adossée. Ce plan montre également que la dépendance accolée à droite, qui aujourd'hui appartient à la propriété voisine, faisait partie dans le 1er quart du 19e siècle de cet ensemble. Bien qu'un bâti soit dessiné sur le plan de 1819, cette maison est toutefois datable du 3e quart du 19e siècle. Le départ de mur visible à l'extrémité droite pourrait correspondre à la construction primitive qui aurait été démolie puis remplacée par la maison actuelle. La dépendance adossée à la perpendiculaire est datable du 1er quart du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle, 3e quart 19e siècle

Description

Cette maison, à façade orientée au sud-ouest, est dotée de deux travées, d'une chaîne d'angle, de baies à encadrement harpé et d'une corniche moulurée. La dépendance adossée à la perpendiculaire est percée de deux ouvertures dont une toute petite au niveau du comble. Une autre construction se situe dans la cour mais celle-ci est récente.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : cellule charentaise ; en retrait de la rue ; 2 travées ; porte décentrée ; dépendance adossée ; cour fermée
État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Illustrations



La maison et la dépendance
adossée, depuis le sud-ouest.

Phot. Pierrick Barreau
IVR54_20131712618NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Nantillé : présentation de la commune (IA17040648) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Nantillé

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Nathalie Lhuissier

Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté



La maison et la dépendance adossée, depuis le sud-ouest.

IVR54_20131712618NUCA

Auteur de l'illustration : Pierrick Barreau

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation