

Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Chives
la Font Perrin

Ferme, exploitation agricole, puis Maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA17006134
Date de l'enquête initiale : 2001
Date(s) de rédaction : 2001, 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme
Précision sur la dénomination : exploitation agricole
Parties constituantes non étudiées : logement, hangar agricole, cour, mur de clôture, portail

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2001, ZD, 98

Historique

Le plan cadastral napoléonien de 1835 ne mentionne aucun bâtiment à l'emplacement de cette ancienne ferme, datable du 3e quart du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description

Cette ancienne ferme comprend un logement avec des dépendances adossées, un hangar agricole et une servitude, le tout établi dans une cour close par un mur en moellon et par une grille en ferronnerie. Le logement, orienté au sud-ouest et construit sur deux périodes, présente cinq travées, une corniche se prolongeant sur les faces latérales, des appuis de baies saillants au rez-de-chaussée, des chaînages d'angles et des encadrements d'ouvertures harpés. Son toit à longs pans à croupes est agrémenté de deux épis de faitages en terre cuite. Des dépendances sont adossées à ce logement et un hangar à piles maçonnées cylindriques se situe dans la cour avant.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : Ferme à bâtiments dispersés ; maison saintongeaise ; en retrait de la rue ; 3 travées ; porte centrale ; dépendances adossées ; hangar à 2 murs porteurs ; hangar à piles maçonnées cylindriques ; cour fermée.
État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Une vue de la maison,
depuis le sud-est.
Phot. Nathalie Lhuissier
IVR54_20171700388NUCA



Une vue de la maison,
depuis le sud-ouest.
Phot. Nathalie Lhuissier
IVR54_20171700389NUCA



Le hangar à piles maçonnées
cylindriques, depuis le sud-est.
Phot. Nathalie Lhuissier
IVR54_20171700390NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Chives : présentation de la commune (IA17035015) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Chives

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Nathalie Lhuissier

Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge
Communauté



Une vue de la maison, depuis le sud-est.

IVR54_20171700388NUCA

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2017

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Une vue de la maison, depuis le sud-ouest.

IVR54_20171700389NUCA

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2017

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Le hangar à piles maçonnées cylindriques, depuis le sud-est.

IVR54_20171700390NUCA

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2017

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation