

Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Bernay-Saint-Martin
Parançay
19 rue de La Rochelle

Ferme, exploitation agricole, actuellement Maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA17000964
Date de l'enquête initiale : 2000
Date(s) de rédaction : 2000, 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme
Précision sur la dénomination : exploitation agricole
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : logement, cour, mur de clôture, portail

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2016, F, 630 ; 1838, F1, 69. Archives Départementales de la Charente-Maritime. Plan cadastral napoléonien de 1838. 3 P 5109/27. Section F1 dite de Parançay.

Historique

Le plan cadastral napoléonien de 1838 mentionne un bâtiment uniquement à l'emplacement du logement, mais il ne s'agit pas de la construction actuelle, plutôt datable de la 2e moitié du 19e siècle. Les ancienne dépendances adossées, non figurées sur le plan de 1838, sont aussi datables de la 2e moitié du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description

Le logement de cette ancienne ferme, établi en alignement de la rue, présente deux travées, un solin, un bandeau servant d'appui aux fenêtres de l'étage, une corniche à denticules, des chaînages d'angles et des encadrements d'ouvertures harpés. La porte à deux vantaux est surmontée d'un linteau à claveaux doté d'une agrafe saillante. Les anciennes dépendances adossées sont percées, entre autres, d'une porte en arc segmentaire surmontée d'un arc de décharge et d'une ouverture à linteau en bois.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : Ferme à bâtiments jointifs ; maison saintongeaise ; en alignement de la rue ; 2 travées ; porte décentrée ; dépendances adossées ; cour fermée.

État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Une vue du logement.
Phot. Nathalie Lhuissier
IVR54_20051703226Z



Une vue du logement de l'ancienne
ferme, depuis le nord-ouest.
Phot. Nathalie Lhuissier
IVR75_20191701972NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Bernay-Saint-Martin : présentation de la commune (IA17035010) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Bernay-Saint-Martin

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Pierrette Moretti, Nathalie Lhuissier

Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté



Une vue du logement.

IVR54_20051703226Z

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2005

(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Une vue du logement de l'ancienne ferme, depuis le nord-ouest.

IVR75_20191701972NUCA

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2018

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté communication libre, reproduction soumise à autorisation