

Poitou-Charentes, Charente-Maritime  
Puyrolland  
Varzay  
impasse des Tourterelles

## Ferme, exploitation agricole, puis Maison

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA17004069

Date de l'enquête initiale : 2000

Date(s) de rédaction : 2000, 2017

Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté

Degré d'étude : repéré

### Désignation

Dénomination : ferme

Précision sur la dénomination : exploitation agricole

Destinations successives : maison

Parties constituantes non étudiées : logement, cour

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart

Références cadastrales : 1985, A3, 1238 ; 2016, A, 1238 1237 ; 1829, A3, 1228

### Historique

Le plan cadastral napoléonien de 1829 mentionne des bâtiments à l'emplacement de cette ancienne ferme, mais il ne s'agit pas des constructions actuelles, plutôt datables du 3e quart du 19e siècle. Une partie du logement, initialement à quatre travées, a été transformée en garage dans la 2e moitié du 20e siècle. Les ouvertures du rez-de-chaussée des dépendances situées sur la droite ont aussi été remaniées dans la 2e moitié du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle (?)

Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle

### Description

Cette ancienne ferme se compose d'un logement et d'un corps de dépendances accolé sur la droite, le tout établi dans une cour ouverte. Le logement, orienté au sud, se composait primitivement de quatre travées. Il est paré d'une corniche, d'appuis de fenêtres saillants, d'ouvertures à encadrement harpé et d'une pierre d'évier sous la fenêtre de gauche. Les dépendances accolées sont percées de larges ouvertures au rez-de-chaussée et de deux fenêtres au niveau du comble.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon

Matériau(x) de couverture : tuile mécanique

Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, comble à surcroît

Élévations extérieures : élévation à travées

Type(s) de couverture : toit à longs pans

### Typologies et état de conservation

Typologies : Ferme de plan allongé ; maison saintongaise ; perpendiculaire à la rue ; 4 travées ; porte décentrée ; dépendances accolées ; cour ouverte.

État de conservation : bon état, remanié

## Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Une vue de l'ancienne  
ferme, depuis le sud-ouest.

Phot. Nathalie Lhuissier  
IVR54\_20171701373NUCA



Une vue du logement de l'ancienne  
ferme, depuis le sud-ouest.

Phot. Nathalie Lhuissier  
IVR54\_20171701374NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Puyrolland : présentation de la commune (IA17035044) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Puyrolland

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Marie-Pierre Richardeau, Nathalie Lhuissier

Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge  
Communauté



Une vue de l'ancienne ferme, depuis le sud-ouest.

IVR54\_20171701373NUCA

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2017

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté  
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Une vue du logement de l'ancienne ferme, depuis le sud-ouest.

IVR54\_20171701374NUCA

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2017

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté  
communication libre, reproduction soumise à autorisation