

Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Chives
le Vivier Jusseau

Maisons

Références du dossier

Numéro de dossier : IA17006144
Date de l'enquête initiale : 2001
Date(s) de rédaction : 2001, 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : maison
Précision sur la dénomination : maisons (2)
Parties constituantes non étudiées : cour, mur de clôture, portail

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2001, AD, 216 261 ; 2016, AD, 216 261 ; 1835, C3, 1528

Historique

Le plan cadastral napoléonien de 1835 mentionne des bâtiments à l'emplacement de ces maisons, mais il ne s'agit pas des constructions actuelles, datables du 2e quart du 19e siècle, d'après 1835. La dépendance accolée à droite est vraisemblablement un ajout de la 2e moitié du 20e siècle, tout comme le mur de clôture et le portail.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle

Description

La partie du bâtiment qui abritait la grange, l'étable et le hangar est partiellement détruite. Le four est toujours présent mais la construction sous laquelle il se trouve menace de s'écrouler. Seul les deux logements offrent de l'intérêt, il s'agit de deux cellules charentaises. La première se compose de deux travées non symétriques, une génoise est présente ainsi qu'une pierre d'évier. L'intérieur renferme une remarquable cheminée à corbeau et manteau en bois, le potager a été conservé. Les baies du deuxième logement sont disposées sans ordre. Une grange à linteau en bois accolée à cet habitat a été transformée afin de l'agrandir. Le linteau de la porte d'entrée à encadrement chanfreiné est remarquablement sculpté. On note la présence d'une pierre d'évier ainsi que d'une cheminée à piédroits obliques. Seul le toit à bête est recouvert d'un appentis.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme ordonnée à cour fermée par un portail découvert
État de conservation : mauvais état

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Une vue des deux maisons,
depuis le sud-ouest.
Phot. Nathalie Lhuissier
IVR54_20171700411NUCA



Les façades sur cour des deux
maisons, depuis le sud-ouest.
Phot. Nathalie Lhuissier
IVR54_20171700412NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Chives : présentation de la commune (IA17035015) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Chives

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Martine Ivars, Nathalie Lhuissier

Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge
Communauté



Une vue des deux maisons, depuis le sud-ouest.

IVR54_20171700411NUCA

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2017

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Les façades sur cour des deux maisons, depuis le sud-ouest.

IVR54_20171700412NUCA

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2017

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation