

Aquitaine, Dordogne
Coly

Les maisons et les fermes de la commune de Coly

Références du dossier

Numéro de dossier : IA24001446

Date de l'enquête initiale : 2011

Date(s) de rédaction : 2012

Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Vézère

Auteur(s) du dossier : Line Becker

Copyright(s) : (c) Conseil départemental de la Dordogne ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Désignation

Dénomination : maison, ferme

Aires d'études : Vallée de la Vézère

Localisations :

Aquitaine, Dordogne

Coly

Historique

Si le "*castrum* de Coly" est mentionné en 1406, rares sont les constructions de la fin du Moyen Age attestées, y compris celles du bourg (bourg qui n'est mentionné pour la première fois qu'en 1450), à quelques rares exceptions près, tels les écarts de La Granie (*Mansus de La Grana*, 1460), de Raute-Sac (*Molend. de Auta Sata*, 1460) et du Clos-Valladat (1490).

L'habitat de Coly est fixé au XVIII^e siècle comme le montre la carte de Belleyme. Il suit le cours de la rivière du même nom qui traverse la commune. Aucune maison ou ferme isolée sur le territoire communal n'a été repérée. Le bâti est majoritairement regroupé dans l'ancien bourg castral (59,1 %), ainsi que dans les hameaux (40,9 %). Aujourd'hui, l'essentiel du bâti remonte aux XVIII^e et XIX^e siècles. Le fonds documentaire de l'abbé Brugière indique qu'en 1886, on comptait 36 maisons pour 140 habitants dans le bourg, pour 300 habitants recensés sur l'ensemble de la commune. Peu de dates ont été repérées sur les maisons et les fermes de Coly : deux millésimes concernent le XVIII^e et trois autres le XIX^e siècle, gravés au linteau d'une porte ou d'une fenêtre des logis.

Période(s) principale(s) : Moyen Age Temps modernes 19e siècle

Description

Le moellon de calcaire est l'unique matériau de construction rencontré sur l'ensemble du corpus des maisons et des fermes repérées. La pierre de taille est réservée aux chaînages d'angle et à l'encadrement des baies. Un enduit est présent sur près de 55 % des constructions. Sur les toits, l'ardoise domine largement les autres matériaux de couverture, avec 86,4 %. Viennent ensuite la tuile mécanique et la tuile plate. La lauze de calcaire est absente. Seul le chevron a été observé sous les toitures. 50 % des logis présentent un étage, concurrencés par l'habitation en rez-de-chaussée avec 45 %, coiffés d'un comble simple (78,18 %). L'étage de comble (13,64 %) est présent sur les demeures les plus cossues. Avec 45,5 %, les fermes au logis isolé des bâtiments agricoles sont les plus fréquentes dans l'espace communal. 13,6 % des fermes présentent des modèles dissociés où logis et grange ont un mur en commun. Les autres types de ferme sont anecdotiques, notamment la ferme bloc et la ferme à balet. Les dépendances reflètent l'agriculture vivrière, avec la prédominance de la grange-étable (54,55 %), des remises et hangars, porcheries, chais et citernes.

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille, enduit ; moellon

Typologies : ferme au logis individuel ; ferme dissociée ; maison classique ; maison de ville ; maison pavillon ; ferme à balet ; ferme bloc en gouttereau

Décompte des œuvres : bâti INSEE 189 ; repérées 22 ; étudiées 1

Références documentaires

Bibliographie

- GOURGUES Alexis de. *La Dordogne. Dictionnaire topographique du département*. Paris : Res Universis, 1992, fac-similé de l'édition de 1873 (Monographies des villes & villages de France). p. 78, 80, 149 et 263

Liens web

- grille de repérage : https://inventaire.nouvelle-aquitaine.fr/dossinventaire/IA24001446_1.pdf
- bilan statistique : https://inventaire.nouvelle-aquitaine.fr/dossinventaire/IA24001446_2.pdf
- liste des dates portées : https://inventaire.nouvelle-aquitaine.fr/dossinventaire/IA24001446_3.pdf
- statistiques des dates portées : https://inventaire.nouvelle-aquitaine.fr/dossinventaire/IA24001446_4.pdf

Illustrations



Logis de ferme dans le bourg
Phot. Line Becker
IVR72_20132401008NUC2A



Linteau de porte d'un
logis de ferme : 1737
Phot. Line Becker
IVR72_20132401009NUC2A



Maison des années
1930 à l'entrée du bourg
Phot. Line Becker
IVR72_20132401010NUC2A

Dossiers liés

Dossier(s) de synthèse :

Présentation de la commune de Coly (IA24001441) Aquitaine, Dordogne, Coly

Édifices repérés et/ou étudiés :

Ferme (IA24001480) Aquitaine, Dordogne, Coly, la Grave

Auteur(s) du dossier : Line Becker

Copyright(s) : (c) Conseil départemental de la Dordogne ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel



Logis de ferme dans le bourg

IVR72_20132401008NUC2A

Auteur de l'illustration : Line Becker

Date de prise de vue : 2012

(c) Conseil départemental de la Dordogne ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Linteau de porte d'un logis de ferme : 1737

IVR72_20132401009NUC2A

Auteur de l'illustration : Line Becker

Date de prise de vue : 2012

(c) Conseil départemental de la Dordogne ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Maison des années 1930 à l'entrée du bourg

IVR72_20132401010NUC2A

Auteur de l'illustration : Line Becker

Date de prise de vue : 2012

(c) Conseil départemental de la Dordogne ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation