

Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Seigné
2 route de la Fontaine

Ferme, exploitation agricole, puis Maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA17008774
Date de l'enquête initiale : 2001
Date(s) de rédaction : 2001, 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme
Précision sur la dénomination : exploitation agricole
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : logement, hangar agricole, cour, portail

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2000, A3, 707 ; 2016, A, 707 ; 1834, A2, 1301

Historique

Période(s) principale(s) : Epoque contemporaine

Description

Cette ancienne ferme comprend un corps principal abritant trois logements, orienté au sud, et des dépendances, le tout établi dans une cour close par un portail en fer. Le premier logement, celui placé dans la partie gauche, présente deux travées et une corniche moulurée. Le deuxième, accolé à droite, dispose de trois travées, d'une corniche moulurée, de petites ouvertures au niveau du comble et d'un toit à longs pans à une croupe à droite. Le troisième, en bordure de rue, est doté de baies disposées sans travée et d'une corniche moulurée. Les dépendances situées en face, peu visibles depuis la rue, comprennent un hangar à poteaux en bois et une dépendance à ouverture en arc segmentaire.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : Ferme à bâtiments dispersés ; maison saintongaise (2) ; cellule charentaise ; en retrait de la rue (2) ; perpendiculaire à la rue ; 2 travées ; 3 travées ; sans travée ; hangar à 3 murs porteurs ; hangar à poteaux en bois ; cour fermée.
État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Une vue des trois logements de l'ancienne ferme, depuis le sud-est.

Phot. Nathalie Lhuissier
IVR54_20171702323NUCA



Une vue partielle des dépendances de l'ancienne ferme, depuis le nord-est.

Phot. Nathalie Lhuissier
IVR54_20171702325NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Seigné : présentation de la commune (IA17035058) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Seigné

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Maryvonne Gaillard, Nathalie Lhuissier

Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté



Une vue des trois logements de l'ancienne ferme, depuis le sud-est.

IVR54_20171702323NUCA

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2017

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Une vue partielle des dépendances de l'ancienne ferme, depuis le nord-est.

IVR54_20171702325NUCA

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2017

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation