

Poitou-Charentes, Charente-Maritime  
Saint-Jean-de-Liversay  
Choupeau  
10 rue de la Plaine

## Puits

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA17047493

Date de l'enquête initiale : 2019

Date(s) de rédaction : 2019

Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin

Degré d'étude : repéré

### Désignation

Dénomination : puits

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart

Références cadastrales : 1811, B, 2211 ; 2019, OB, 874

### Historique

Ce puits a pu être aménagé au 19e siècle. Il devait être à l'usage commun des riverains.

Période(s) principale(s) : 19e siècle (?)

### Description

Le puits est situé au bord de la rue. Il a la particularité d'être un puits coiffé, c'est-à-dire couvert d'un édicule en pierre qui abrite son accès et son mécanisme.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit

### Typologies et état de conservation

Typologies : Puits couvert

### Statut, intérêt et protection

Repéré de niveau 2.

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Le puits vu depuis le nord-ouest.

Phot. Yannis Suire

IVR75\_20201701480NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Saint-Jean-de-Liversay, les bords de Sèvre : présentation (IA17000206) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Saint-Jean-de-Liversay

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Yannis Suire

Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches historiques



Le puits vu depuis le nord-ouest.

IVR75\_20201701480NUCA

Auteur de l'illustration : Yannis Suire

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches historiques  
tous droits réservés