

Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Chives
Sècheboue
chemin de chez Brillouet

Ferme, exploitation agricole, puis Maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA17006168
Date de l'enquête initiale : 2001
Date(s) de rédaction : 2001, 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme
Précision sur la dénomination : exploitation agricole
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : logement, cour, portail

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2001, AE, 192 ; 2016, AE, 192 ; 1835, E2, 1955 1965 1967 1969 à 1971

Historique

Le plan cadastral napoléonien de 1835 mentionne des bâtiments à l'emplacement de cette ancienne ferme. La partie la plus ancienne est le corps de bâtiments accolé à droite du logement, celui-ci pourrait dater au moins du 1er quart du 19e siècle, avec le remaniement d'une partie en lieu de vie dans la 2e moitié du 20e siècle. Le logement principal, bien qu'un bâti soit figuré sur le plan ancien, est toutefois datable du 3e quart du 19e siècle. Les dépendances adossées à ce corps ont été détruites et celles situées en face dans la cour n'ont pas été vues.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle, 3e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle

Description

Cette ancienne ferme, uniquement vue depuis la rue, comprend un corps principal orienté au sud, et des dépendances situées dans une close par un portail. Le logement principal dispose de trois travées, d'une corniche moulurée, d'encadrements d'ouvertures réguliers, d'un toit à longs pans à une croupe à gauche et d'une porte dotée de pilastres et d'une corniche. Les bâtiments accolés comprennent un deuxième logement à deux travées et dépourvu de décor de façade ainsi qu'un hangar à ouverture à linteau en bois surmontée de creux à moineaux.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, étage en surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : Ferme à bâtiments dispersés ; maison saintongeaise ; cellule charentaise ; en retrait de la rue (2) ; 3 travées ; 2 travées ; porte décentrée (2) ; dépendances accolées ; cour fermée.

État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Une vue du corps principal de l'ancienne ferme, depuis le sud-ouest.

Phot. Nathalie Lhuissier
IVR54_20171700556NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Chives : présentation de la commune (IA17035015) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Chives

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Martine Ivars, Nathalie Lhuissier

Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté



Une vue du corps principal de l'ancienne ferme, depuis le sud-ouest.

IVR54_20171700556NUCA

Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier

Date de prise de vue : 2017

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation